

REKONSTRUOJAMO PAGĖGIŲ VAIKŲ DARŽELIO  
ALIKTŲ DARBŲ ŽINIARAŠTIS  
2009 m. vasario mėn. 12 d.

Eil. Nr.	Korpusas, konstruktyvas	Mato vnt.	Kiekis		Užaktuota nuo statybos pradžios	Apmokėta	Pastabos
			Samatinis	[vykdyta			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Korpusas "A"</b>						
1.	Pamatai	%	100	100			
2.	Sienos (mūras)	m <sup>3</sup>	130,7	130,7			Neįrengtos pertvaros
3.	Perdanga	m <sup>2</sup>	181,5	181,5			Perdangos neapšiltintos
4.	Monolitinė perdanga	m <sup>3</sup>	8,88	8,88			
5.	Stogas (gegnės, grebėstai, paklotai, dif.pėvelė, danga)	m <sup>2</sup>	235,2	235,2			
6.	Apsauginė tvorelė	m	26	26			
7.	Karnizas	m <sup>2</sup>	95,92	95,92			
8.	Lietloviai	m	39,94	39,94			
9.	Lietvamzdžiai	m	56,48	56,48			
10.	Stoglangiai "Velux"	m <sup>2</sup>	4,602	4,602			
11.	Lauko durys	m <sup>2</sup>	1	1			
12.	Langai	m <sup>2</sup>	19	19			Pilnai užsandarinti
13.	Aliuminio langai (vitros)	m <sup>2</sup>	34,86	34,86			
14.	Monolitin. laiptai iš pirmo į antą aukštą	m <sup>3</sup>	2,457	2,457			
15.	Laiptai į mansardą	m <sup>3</sup>	1,45	1,45			Neįrengti turėklai ir porankiai, pakopos neapdengtos plytelėmis
<b>II</b>	<b>Korpusas "B"</b>						
1.	Pamatai	%	100	100			
2.	Sienos (mūras)	m <sup>3</sup>	126,43	126,43			Neįrengtos pertvaros
3.	Gelžbetoninė perdanga	m <sup>2</sup>	179,1	179,1			Perdangos neapšiltintos
4.	Monolitinė perdanga	m <sup>3</sup>	8,88	8,88			
5.	Stogas(gegnės, grebėstai, paklotai,dif.plėvelė,profil. skardos danga	m <sup>2</sup>	235,2	235,2			
6.	Apsauginė tvorelė	m	26	26			
7.	Karnizai	m <sup>2</sup>	95,92	95,92			
8.	Lietloviai	m	39,94	39,94			
9.	Lietvamzdžiai	m	56,48	56,48			
10.	Stoglangiai "Velux"	m <sup>2</sup>	4,608	4,608			
11.	Lauko durys	vnt.	1	1			
12.	Langai	vnt.	17	17			
13.	Aliuminio langai (vitros)	m <sup>2</sup>	34,86	34,86			
14.	Monolitiniai laiptai į 2 aukš	m <sup>3</sup>	2,457	2,457			
15.	Laiptai į mansardą	m <sup>3</sup>	1,45	1,45			Pakopos neapklijuotos, be turėklų
<b>II</b>	<b>Lauko vandentiekis vamzdynas d 100</b>	m	39	41			